

## ■9. 保守契約・保守点検の実施状況 (Q12A)

- 今回の調査において『保守点検実施率』が最も高かった機器は「D16. S P E C T / C T 装置 (99.0%)」であった。また、『保守点検実施率』が80%を超えた機器は16機器で、そのうち90%を超えた機器は「D24. M R I 装置 (1.5T以上)」を含む8機器である。(「\*」の機器については、N数僅少のため分析から除外)
- 『メーカーと保守契約し実施している』の割合が最も高かった機器は、「D24. M R I 装置 (1.5T以上) (95.1%)」である。続いて、「D12. X線C T装置 (4列以上のマルチスライス) (91.6%)」、「D18. P E T / C T 装置 (89.1%)」となっている。

### ◆保守契約・点検実施状況 (%)

\* 表中の「\*」は今回の調査で十分な回答数が得られなかった為、参考数値として掲載。

順位	機器番号	機器名 (保守点検実施率順)	メーカーと 保守契約	メーカーに 点検依頼	院内で実施	保守点検 実施率
-	D17	* P E T 装置	100.0	0.0	0.0	100.0
-	D19	* P E T / M R I 装置	50.0	0.0	50.0	100.0
1	D16	S P E C T / C T 装置	88.7	9.3	1.0	99.0
2	D24	M R I 装置 (1.5T以上)	95.1	2.7	0.3	98.1
3	D12	X線C T装置 (4列以上のマルチスライス)	91.6	4.5	0.5	96.6
4	D05	血管撮影用X線装置	87.9	5.2	2.6	95.7
5	D18	P E T / C T 装置	89.1	5.9	0.0	95.0
-	D22	* M R I 装置 (1.0T未満)	69.2	19.2	3.8	92.2
6	D07	乳房用X線撮影装置	73.3	16.4	2.5	92.2
7	D15	S P E C T 装置	77.0	13.6	0.9	91.5
7	D29	C T治療計画装置	80.4	10.1	1.0	91.5
9	D26	治療用R I 装置	73.1	13.4	0.0	86.5
10	D27	治療用粒子加速装置	84.3	1.4	0.7	86.4
11	D02	X線透視撮影装置	61.5	16.1	6.9	84.5
12	D39	F P D画像処理装置 (カセットタイプ)	66.9	12.0	5.5	84.4
13	D30	放射線治療計画装置	74.7	5.5	3.7	83.9
14	D38	F P D画像処理装置 (立位、臥位、その他)	65.7	12.7	4.9	83.3
15	D01	一般X線撮影装置	48.7	22.0	11.3	82.0
16	D14	ガンマカメラ (シンチレーションカメラ)	68.3	11.1	1.6	81.0
17	D31	造影剤注入装置	44.4	26.5	7.7	78.6
-	D10	* 車載用X線撮影装置	57.1	14.3	4.8	76.2
18	D20	核医学データ処理装置	60.3	10.9	1.3	72.5
-	D03	* X線断層撮影装置	37.5	29.2	4.2	70.9
-	D11	* X線C T装置 (シングルを含む4列未満)	70.8	0.0	0.0	70.8
19	D23	M R I 装置 (1.0T以上、1.5T未満)	69.0	0.0	0.0	69.0
20	D46	結石破碎装置	48.2	18.8	1.6	68.6
21	D04	回診用X線撮影装置	27.6	23.3	16.8	67.7
-	D36	* フィルムチェンジャ	66.7	0.0	0.0	66.7
22	D28	X線治療計画装置	53.3	8.0	5.3	66.6
23	D48	骨密度測定装置 (X線)	26.2	26.5	13.8	66.5
24	D06	外科用X線透視撮影装置	35.2	22.1	9.1	66.4
25	D08	泌尿器用X線撮影装置	39.1	18.5	7.6	65.2
26	D37	C R画像処理装置 (立位、臥位、その他)	49.1	10.8	4.8	64.7
27	D40	画像処理装置 (ワークステーションを含む)	43.2	13.1	3.7	60.0
28	D13	歯科用X線撮影装置	15.6	24.0	17.1	56.7
-	D21	* その他の核医学装置	25.0	10.0	20.0	55.0
29	D25	超音波診断装置	26.9	14.9	10.0	51.8
30	D35	乾式イメージャ	32.2	13.4	5.7	51.3
31	D50	血液照射装置	25.3	12.7	5.1	43.1
32	D09	その他の専用X線撮影装置	16.7	18.5	7.4	42.6
33	D33	C R Tイメージャ	23.7	13.2	5.3	42.2
34	D32	自動現像装置	21.4	8.6	11.4	41.4
-	D34	* 湿式イメージャ	33.3	0.0	0.0	33.3
35	D49	骨密度測定装置 (超音波)	5.6	16.7	5.6	27.9
-	D47	* ハイパーサーミア装置	0.0	16.7	0.0	16.7

※保守点検実施率…「メーカー側と保守契約し実施」、「メーカー側にその都度点検を依頼して実施」、「院内で実施している」の回答数の合計/当該質問への回答数合計